



BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18590 /TB-CHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 05/HTMV/XĐTMS/TXNK ngày 24/04/2026 của Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam, mã số thuế: 2700827046;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Cụm cản sau (Ba đờ xóc)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: BUMPER ASSY-RR/ Cụm cản sau (Ba đờ xóc)

Ký, mã hiệu, chủng loại:
86611-K6410TC

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần sản xuất ô tô
Hyundai Thành Công Việt Nam

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định

trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Là 01 cụm được cấu thành từ nhiều linh kiện ô tô, các linh kiện này được lắp ráp để tạo thành một cụm thống nhất bao gồm:

+ Bumper sau bằng nhựa, xương Bumper, Giá đỡ Bumper sau, Ốp bumper sau phía dưới, Giá bắt cảm biến, Nẹp trang trí Bumper.

+ Dây điện bumper sau, Đèn lùi trên Bumper, Đèn phản quang trên Bumper, Ăng ten chìa khóa thông minh, Cảm biến hỗ trợ lùi.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Các cảm biến sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách và phát tín hiệu cảnh báo âm thanh cho người lái. Sau khi lắp ráp lên xe kết nối các giắc điện và cài đặt chức năng các cảm biến, camera, đèn hoạt động thông qua việc gửi các tín hiệu về hộp điều khiển, đảm bảo các chức năng an toàn, giúp lái xe dễ dàng quan sát và cảnh báo khi vận hành xe.

+ Trong các va chạm nhẹ, Bumper sẽ biến dạng lõm vào rồi tự bật trở lại hình dạng cũ hoặc chỉ để lại vết trầy xước, giúp bảo vệ lớp sơn của các bộ phận kim loại bên trong. Nếu va chạm mạnh, Bumper bị vỡ giúp triệt tiêu một phần lớn động năng, kéo dài thời gian va chạm để giảm lực tác động đột ngột truyền vào khung xe.

+ Khi ánh đèn của một xe khác chiếu vào, đèn phản quang phản xạ ánh sáng ngược trở lại chính xác nguồn phát (mắt người lái xe phía sau) giúp các phương tiện khác nhận diện vị trí và kích thước xe để tránh va chạm.

+ Khi lùi xe, đèn lùi phát sáng, giúp người lái xe có thể quan sát khi lùi hoặc giúp cảnh báo cho xe phía sau có thể dễ dàng quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển.

- Thông số kỹ thuật: Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1620mm x 430mm x 600mm.

- Quy trình sản xuất:

+ Bước 1: Chuẩn bị và đặt chi tiết chính: Đặt vỏ bumper sau lên bàn thao tác; lắp nẹp viền và các chi tiết trang trí vào vỏ bumper.

+ Bước 2: Lắp các chi tiết cấu thành bumper: Lắp bumper sau trái, bumper sau phải; lắp ê cu kẹp cố định bumper.

+ Bước 3: Lắp hệ thống chiếu sáng và cảm biến: Lắp đèn phản quang sau trái/phải, đèn lùi trung tâm phía sau; lắp cảm biến hỗ trợ lùi vào bumper sau.

+ Bước 4: Lắp hệ thống dây điện và phụ kiện: Lắp dây điện vào bumper sau; lắp nắp đậy tai cứu hộ; dán tấm đệm bumper sau đúng vị trí.

+ Bước 5: Cố định và kiểm tra: Bắn vít cố định các chi tiết; kiểm tra lại toàn bộ công việc đã thực hiện.

- Công dụng theo thiết kế:

- + Là chi tiết trang trí tạo thẩm mỹ phía sau đuôi xe.
- + Giảm lực cản gió, điều tiết khí động lực học giúp xe tiết kiệm nhiên liệu.
- + Hấp thụ lực va chạm và biến dạng để triệt tiêu lực va chạm ở tốc độ thấp để giảm thiểu hư hỏng cho các linh kiện đắt tiền khác, giảm thiểu chi phí sửa chữa.
- + Bumper sau, xương Bumper sau, là nơi lắp các cảm biến giúp cảnh báo lái xe khi lùi xe. Hấp thụ lực va chạm và bị biến dạng để triệt tiêu lực va chạm ở tốc độ thấp để giảm thiểu hư hỏng cho các linh kiện đắt tiền khác, giảm thiểu chi phí sửa chữa.
- + Ốp dưới Bumper sau là chi tiết trang trí tạo thẩm mỹ phía sau đuôi xe.
- + Là nơi lắp đèn lùi, đèn phản quang, đèn soi biển số phía sau, giúp người lái xe có thể quan sát khi lùi hoặc giúp cảnh báo cho xe phía sau có thể dễ dàng quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển.
- + Dùng để cố định các chi tiết cảm biến, cố định các đèn phản quang, ốp trang trí phía sau.
- + Dây điện Bumper kết nối các hệ thống điều khiển với nhau.

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Cụm cản sau (Ba đờ xóc)

- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: BUMPER ASSY-RR/ Cụm cản sau (Ba đờ xóc)

- Thành phần, cấu tạo: Là 01 cụm được cấu thành từ nhiều linh kiện ô tô, các linh kiện này được lắp ráp để tạo thành một cụm thống nhất bao gồm:

+ Bumper sau bằng nhựa, xương Bumper, Giá đỡ Bumper sau, Ốp bumper sau phía dưới, Giá bắt cảm biến, Nẹp trang trí Bumper.

+ Dây điện bumper sau, Đèn lùi trên Bumper, Đèn phản quang trên Bumper, Ăng ten chìa khóa thông minh, Cảm biến hỗ trợ lùi.



Ký, mã hiệu, chủng loại: 86611-K6410TC	Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
---	--

thuộc nhóm **87.08** “*Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.*”, phân nhóm **8708.10** “*- Thanh chắn chống va đập (ba đòn xóc) và bộ phận của nó:*”, mã số **8708.10.90** “*- - Loại khác*” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Cục trưởng Cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam);
- PCT. Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo);
- Các Chi cục HQ khu vực (để thực hiện);
- Chi cục Kiểm định hải quan;
- Cổng thông tin điện tử hải quan (Văn phòng);
- Lưu: VT, NVTHQ-PL (Hồng-3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Tuấn Hải

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số